

Checklist: Riolverstopping Herkennen

Riool ontstoppen Wassenaar | KvK 98796194 | BTW NL005354714B60

Praktische gids voor inwoners van Wassenaar en omgeving. Samengesteld door gecertificeerde monteurs met 30 jaar ervaring.

1. Symptomen herkennen

Vroege waarschuwingssignalen (actie binnen 1-2 weken):

- ☐ Water loopt langzamer weg dan normaal
- ☐ Borrelend geluid bij weglopen water
- ☐ Lichte rioollucht bij afvoerputjes
- ☐ Waterstand in WC-pot lager of hoger dan normaal

Acute signalen (direct actie ondernemen):

- ☐ Water stroomt terug uit afvoer
- ☐ WC loopt over bij doorspoelen
- ☐ Stankoverlast in meerdere ruimtes
- ☐ Nat wordende muren of vloeren bij leidingwerk
- ☐ Water in tuin of kruipruimte zonder regenval

2. Zelf proberen (veilig)

Stap 1: Controleer of meerdere afvoeren verstopt zijn (wijst op hoofdriool)

Stap 2: Giet 1 liter kokend water in de langzame afvoer (lost vetophoping op in 30% van gevallen)

Stap 3: Gebruik een standaard gummiplopper (zuigkracht creëren, niet duwen)

Stap 4: Probeer een handentstopperveer (max. 3 meter, voorzichtig draaien)

STOP als: water terugkomt uit andere afvoer, of na 10 minuten geen verbetering.

Volgens RIONED is 60% van eenvoudige verstoppingen (1 afvoerpunt) zelf op te lossen. Bij een hoofdrioolverstopping (meerdere punten) is professionele hulp altijd nodig.

3. Wanneer bellen (professionele hulp nodig)

- Meerdere afvoerpunten tegelijk verstopt
- Water komt terug via andere afvoeren
- Verstopping keert terug binnen enkele dagen
- Stankoverlast die niet verdwijnt na ventilatie
- Zichtbare schade aan leidingwerk of putjes

- Huurwoning met terugkerende problemen (verhuurder informeren)

4. Veelgemaakte fouten

- Chemische ontstoppers: beschadigen PVC-lijmverbindingen en gietijzer (bron: Kiwa, 2022)
- Hogedrukspuit zelf gebruiken: risico op leidingbreuk bij ouder leidingwerk
- Putdeksel forceren: risico op persoonlijk letsel en beschadiging afdichting
- Te lang wachten: een gedeeltelijke verstopping wordt altijd erger, nooit beter

5. Specifiek voor Wassenaar (duinzand en polderklei)

Op de strandwallen en in de polders rond Wassenaar zijn deze extra risicofactoren relevant:

- Boomwortels: eiken, beuken en kastanjes in lanen en op landgoederen groeien in het droge duinzand actief naar rioolnaden
- Verzakking: leidingen op de overgang van duinzand naar inklinkende polderklei verliezen afschot
- Grondwaterstand: sterk wisselend grondwater in het duinzand laat zand uitspoelen en veroorzaakt instroming via scheurtjes
- Ouderdom: een groot deel van de villa's in De Kieviet en het centrum dateert van voor 1970, vaak met gietijzeren of gres leidingen

6. Contact bij spoed

Riool ontstoppen Wassenaar: 070-2002524 (24/7 bereikbaar)

Gemiddelde aanrijtijd Wassenaar: 30 minuten | Starttarief: EUR 150 inclusief BTW

Adres: Oostdorperweg 11, Wassenaar | info@riool-ontstoppen-wassenaar.nl

Beoordeling: undefined/5 op basis van undefined reviews

Riool ontstoppen Wassenaar
Oostdorperweg 11, 2242 NE Wassenaar
Telefoon: 070-2002524 | E-mail: info@riool-ontstoppen-wassenaar.nl
KvK: 98796194 | BTW: NL005354714B60
IBAN: NL36 ABNA 0151 6788 12 | BIC: ABNANL2A